

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от "27" августа 2015 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
г.Вышний Волочек, ул.Л.Толстого,д.105а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида категори я	Содержание	Вид работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует схема движения к объекту для МГН	К,О,С,Г	Установить схему движения к объекту для МГН	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет спецзнаков	К, О	Установка специальных знаков	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	ДП-В			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,
ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория будет использоваться, как этап реабилитационной
программы для всех категорий инвалидов.

**Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N1
от "27" августа 2015 г.**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание г. Вышний Волочек, ул.Л.Толстого,д.105а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует окраска краевых ступеней	С	Контрастная окраска краевых ступеней	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			Отсутствует второй поручень, отсутствует нескользящее покрытие	К, О,С	Установка нескользящего покрытия, Установка второго поручня	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			1.Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О, С,Г	Установка кнопки вызова	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть			нет			
2.5	Тамбур	есть			нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объект будет использоваться, как этап реабилитационной программы для всех категорий инвалидов.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от " 27 "августа 2015 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)г.Вышний Волочек,
ул.Л.Толстого, д.105а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет		N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
			N на плане					
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			-Отсутствует схема движения инвалидов -Отсутствует оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху и зрению - Отсутствует кнопка вызова помощи в зоне ожидания для МГН	К,О, С,Г	-Установка схемы движения инвалидов, -Установка оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху и зрению - Установка кнопки вызова помощи в зоне ожидания для МГН	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная окраска краевых ступеней	С	Окраска краевых ступеней	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	есть			Отсутствует нескользящее покрытие	К, О,Г, С	Установка нескользящего покрытия	Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			Отсутствуют тактильные указатели уровня этажа	С	Установка тактильных указателей	Индивидуальное решение с

								ТСР
3.5	Двери во внутренние помещения на этажах	есть			нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют на планах эвакуации обозначения мест расположения зон безопасности	К.О. С.Г	Обозначить на планах эвакуации места расположения зон безопасности	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСР

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N1
от " 27 " августа 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) г. Вышний Волочек, ул.Л.Толстого д.105а

Вариант I- зона обслуживания инвалидов

-государственное бюджетное учреждение Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов

-171159 Тверская область, г.В-Волочек, ул.Л.Толстого,д.105а.

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания – кабинет физиотерапевтического лечения, кабинет массажа, кабинет процедурный, кабинет терапевта, стоматологический кабинет (1 этаж)	есть			Отсутствуют рельефные знаки, информирующие о назначении помещения	С	Установка рельефных знаков, информирующие о назначении помещения	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания - ЛФК 1-й эт, актовый зал (2 эт.)	есть			- Отсутствуют рельефные знаки, информирующие о назначении помещения - Отсутствует в актовом зале	С Г	- Установка рельефных знаков, информирующие о назначении помещения -	Индивидуальное решение с ТСР

					индукционная петля для обслуживания инвалидов по слуху		установка индукционной петли	
4.3	Столовая	есть			нет			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N1

от "27"августа 2015 г.

I. Результаты обследования:

г. Вышний Волочек ул.Л.Толстого д.105а

5. Санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната, душевая	есть			Отсутствует спец.сантехника (частично)	К, О	Установка (частично) спец.сантехники	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от " 27 " августа 2015 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте г. Вышний Волочек ул.Л.Толстого д.105а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствие схем движения инвалидов	К,О,С,Г,	Установка схем движения инвалидов	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствует оборудование, позволяющее получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху и зрению	С,Г	Установка оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху и зрению	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные средства	С	Установка тактильных средств	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
---	--	------------	---

				обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания